

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Огнетушители разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность).

Перед сдачей

огнетушителей на зарядку и техническое обслуживание.

Огромная просьба!

Очистить огнетушители от пыли, грязи и прочих примесей.

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГNETУШИТЕЛЕЙ

Порошковый огнетушитель	Цена, руб.
Зарядка и ТО ОП4	375
Зарядка И ТО ОП5	420
Зарядка и ТО ОП6	520
Зарядка и ТО ОП8	620
Зарядка и ТО ОП10	774
Зарядка и ТО ОП25-ОП35	2,625
Зарядка и ТО ОП50	4,200
Зарядка и ТО ОП70	5,250
Зарядка и ТО ОП100	6,240
Ремонт и замена деталей порошковых огнетушителей	Цена, руб.
Огнетушащий порошок "Вексон" за 1кг	80
Замена ЗПУ ОП-2, ОП-4, ОП-5, ОП-8, ОП-10	480
Замена шланга-распылителя ОП-4, ОП-5, ОП-8, ОП-10	140
Замена ЗПУ ОП-50, ОП-100	1,275
Замена кольца уплотнительного к головке	68
Замена шланга-распылителя ОП-50	2,600
Замена шланга-распылителя ОП-100(з)	3,600
Замена чеки	30
Замена индикатора (манометра) ОП-1(з) - ОП-10(з)	180
Замена индикатора (манометра) ОП-50(з) - ОП-100(з)	320

Установка пломбы роторного типа	50
Углекислотный огнетушитель	Цена, руб.
Зарядка и ТО ОУ2	510
Зарядка и ТО ОУ3	570
Зарядка и ТО ОУ5	620
Зарядка и ТО ОУ7, ОУ8	742
Зарядка и ТО ОУ10	820
Зарядка и ТО ОУ15	2,080
Зарядка и ТО ОУ20, ОУ25	3,900
Зарядка и ТО55	6,900
Ремонт и замена деталей углекислотных огнетушителей	Цена, руб.
Замена ЗПУ (ОУ-2,3,5,6,8,10)	555
Замена ЗПУ (ОУ-20,50,80)	1,300
Замена трубки сифонной (ОУ1,2,3,5,8)	83
Замена трубки сифонной (ОУ10,20,40,80)	400
Замена чеки	30
Установка пломбы роторного типа	50
Замена раструба к ОУ1-ОУ3	140
Замена шланга с раструбом к ОУ5-ОУ10	700
Замена шланга с раструбом к ОУ20-ОУ55	3,600
Углекислота 1кг	165
РЕМОНТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ	Цена, руб.
Ремонт тележки ОУ-10	2,000
Ремонт тележки ОУ-20; ОУ-25	2,000
Ремонт тележки ОУ-80	2,000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	Цена, руб.
Утилизация огнетушителей	300
Выезд специалиста для забора огнетушителей	от 1500